

ผลการสำรวจจุดเสี่ยง หมู่ 1 และ หมู่ 5

ที่	จุดเสี่ยงที่พบ	จุดนี้เคยมีการบาดเจ็บหรือไม่	ทำไมจุดนี้จึงก่อเกิดบาดเจ็บ	โอกาสที่จะเกิดบาดเจ็บ	วิธีแก้ไข	อุปสรรค
1	สระน้ำและบ่อน้ำหมู่ 5	ไม่เคย	บริเวณรอบ ๆ มีเด็กและสถานที่อยู่ติดถนน	50%	ทำรั้วกันและมีป้ายเตือน	ไม่มีใครสนใจเพราะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ
2	ถนนแยกบ้านโคกเพชรหมู่ 5	เคย เพราะถนนเป็นหลุมขรุขระ	ถนนเป็นหลุมและขรุขระ เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง	40%	ปรับปรุงและติดป้ายเตือน	-
3	โค้งหักศอกและถนนเป็นหลุม หมู่ 1	ไม่เคย	เพราะเป็นทางโค้งหักศอกที่มีกำแพงบ้านบังถนนและทางชำรุด	40%	ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด	ขาดงบประมาณ
4	ต้นไม้ปิดทาง หมู่5	ไม่เคย	เพราะบริเวณข้างทางมีต้นไม้เยอะและอาจทำให้วิสัยทัศน์การขับขี่ลดลง	50%	ตัดต้นไม้บริเวณข้างทางออก	ไม่มีใครให้ความสนใจ
5	ถนนขาดบริเวณรอยต่อและบริเวณข้างถนนมีความลาดชัน	เคย เด็กขี่รถจักรยานล้มและชนกัน	เพราะถนนขาดและมีความชัน ผิวถนนขรุขระ	70%	ซ่อมแซมถนนและนำหินมาใส่บริเวณที่ลาดชัน	ขาดงบประมาณ
6	โค้งอันตราย หมู่5	เคย มีคนขับรถชนกันและขับรถแหกโค้งตกถนน	เพราะถนนไม่เสมอกันและความโค้งมาก	90%	ติดป้ายเตือนและทำลูกกระพรวน	ขาดงบประมาณ
7	ถนนสี่แยกทางข้างแต่ละมุมชำรุดและตรงกลางเป็นหลุม หมู่5	เคย เพราะมีรถชนกัน	ถนนชำรุดมาก	90%	ซ่อมแซมถนนและติดป้ายเตือน	ขาดงบประมาณและบุคลากร
8	ถนนสี่แยกหักศอก มีสายไฟที่ต้นไม้บัง หมู่5	เคย เพราะรถชนกัน	เพราะต้นไม้บังถนน และชำรุด	80%	ติดป้ายเตือนและตัดต้นไม้	ไม่มีงบประมาณและไม่มีการตัดต้นไม้

ที่	จุดเสี่ยงที่พบ	จุดนี้เคยมีการบาดเจ็บหรือไม่	ทำไมจุดนี้จึงก่อเกิดบาดเจ็บ	โอกาสที่จะเกิดบาดเจ็บ	วิธีแก้ไข	อุปสรรค
9	ถนนชำรุดและมีกิ่งไม้ยื่นออกมาบริเวณถนน หมู่5	ไม่เคย	ถนนชำรุดและมีกิ่งไม้ยื่นเข้ามาในถนน	50%	ตัดกิ่งไม้ออกและซ่อมถนน	ขาดงบประมาณ
10	ทางโค้งที่มีต้นไม้บัง	ไม่เคย	มีต้นไม้บังบริเวณทางโค้ง	60%	ตัดต้นไม้ออก	ไม่มีใครให้ความสนใจ
11	ฝาปิดท่อระบายน้ำชำรุด หมู่1	ไม่เคย	เพราะชำรุด	80%	หาฝาท่อมาปิดให้มิดชิด	ขาดงบประมาณ
12	สามแยกทางเข้าหมู่5	เคย เพราะมีต้นไม้บังตรงทางเลี้ยว	เพราะถนนไม่เรียบ	30%	ตัดต้นไม้ที่บังออก และขบซีระมัดระวัง	คนตัดต้นไม้
13	สระน้ำที่ไม่มีรั้วกัน หมู่5	ไม่เคย	มีเด็กมาเล่นใกล้ๆ บริเวณสระน้ำ อาจทำให้พลัดตก	50%	สร้างรั้วกันล้อมรอบบริเวณสระน้ำ	ขาดบุคลากร อุปกรณ์และงบประมาณในการสร้างรั้ว
14	สระน้ำบ้านหนองกง หมู่1	ไม่เคย	บริเวณรอบๆ สระน้ำไม่มีรั้วกันและอยู่ในชุมชน	80%	ทำรั้วและติดป้ายเตือน	-
15	ทางเข้าซอยหมู่บ้านที่มีเสาไฟฟ้าอยู่ข้างถนน	ไม่เคย	มีเสาไฟฟ้าอยู่ใกล้ถนนและถนนขรุขระ อาจเกิดอุบัติเหตุได้	40%	ซ่อมแซมถนนให้เรียบเสมอกันและตัดกิ่งไม้ออก	ไม่มีอุปกรณ์และคนในการซ่อมแซม
16	บ่อน้ำบาดาล หมู่5	ไม่เคย	อาจมีมีเด็กพลัดตกและไม่มีรั้วกัน	70%	ทำรั้วกันป้องกันการตกและติดป้ายเตือน	ไม่มีงบประมาณและชาวบ้านคิดว่าไม่จำเป็น
17	สายไฟต่ำ หมู่5	ไม่เคย	สายไฟอาจรั่วได้	40%	ทำให้สายไฟตึงและสูงเหมือนเดิม	ขาดบุคลากรในการซ่อมแซม

ที่	จุดเสี่ยงที่พบ	จุดนี้เคยมีการบาดเจ็บหรือไม่	ทำไมจุดนี้จึงก่อเกิดบาดเจ็บ	โอกาสที่จะเกิดบาดเจ็บ	วิธีแก้ไข	อุปสรรค
18	ช่องระบายน้ำ ฝาปิดแตก หมู่1	ไม่เคย	อาจพลัดตกได้เพราะฝาปิดแตกหลายช่อง	30%	ทำฝาปิดต่อ	เป็นเส้นทางที่คนในชุมชนใช้บ่อย /ขาดงบประมาณ
19	ช่องระบายน้ำสามแยกหมู่5	ไม่เคย	ไม่มีฝาปิด และเป็นช่องที่ลึก	40%	ทำช่องระบายน้ำที่มีฝาปิด	ไม่มีวัสดุ ขาดงบประมาณ
20	หลุมกลางถนน	ไม่เคย	เป็นหลุมขนาดใหญ่และขรุขระ อาจทำให้เกิดการกระแทกเวลาขับขี่	50%	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน	ขาดงบประมาณ
21	สระน้ำ หมู่ 5	ไม่เคย	สระน้ำไม่มีรั้วกั้น และอยู่ใกล้กัน 2 สระ ถ้าไม่มีรั้วกั้นอาจพลัดตกได้	80%	ทำรั้วกั้นรอบสระน้ำ	ไม่มีวัสดุ อุปกรณ์
22	ลูกระนาดขาดครึ่ง หมู่ 1	เคย ส่วนใหญ่เป็นจักรยาน ทำให้ลื่น	มองไม่เห็น	30%	ปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน	-
23	ถนนรอบบ้านโคกเพชร หมู่5	เคย ประสบอุบัติเหตุ	ถนนขรุขระและมีสภาพคดเคี้ยว มีต้นไม้บังตาเวลาขับขี่รถ	30%	ปรับปรุงและตัดต้นไม้ที่บัง	งบประมาณ และประสานงาน อบต.
24	รั้วลวดหนาม บริเวณบ้านคนในชุมชน	เคย โดนรั้วเกี่ยวบาดเจ็บ	เพราะมีบางส่วนที่ขาดและเกิดสนิม อาจติดเมื่อบาดเจ็บ	60%	เปลี่ยนเป็นรั้วไม้ หรือสร้างกำแพง	ไม่มีงบประมาณ
25	ทางเข้าบ้านตาดี้ดี ผังบ้านโคกโพธิ์	เคย ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง	ถนนชำรุดและทางเลี้ยวเป็นมุมหักศอก ทำให้มองไม่เห็นรถสวนมา	90%	ปรับปรุงและทำให้เห็นรถที่สวนมา	ใช้งบประมาณมากและชาวบ้านอาจไม่ร่วมมือ